	а сплава Н25Ю5Т.	-	поставки	WE TOU	состенные к	nvuue	rahanutut	ОТПИВИЧ	TV	 7 1 <u>/</u> _1	_2///	3_78					
03A231	1231031.	,			ементов, %,				<u> </u>	14-1	-2 <del>44</del> .	3-76			ператур		
С	C Si		Mn S		Cr	Ni	Fe	Ti	Ti Al		Се		Ac <sub>1</sub>	Ac <sub>3</sub> Ar <sub>1</sub>		Ar	
≤ 0,03	≤ 0,50	≤ 0,50	≤ 0,020	≤ 0,020	24,0– 26,0	24,0- 26,0	OCHORA	0,20- 0,40	5,0 5,:	00– 50	По рас- чету 0,05– 0,09		_	_	_	_	
				Mexa	нические св	ойств	а при комн	атной тем	перат	ype							
нд		Ре ерация	ким термообраб t, °C		Охлаждающая		Сечение,	σ <sub>0,2</sub> , Η/мм <sup>2</sup>	σ <sub>в</sub> Н/м	$\sigma_{\rm B}$ , $\sigma_{\rm B}$			КСU, Дж/см²		HRC	НВ	
ТУ 14- 1-2443-		•				среда		не менее По согласованию				шо			_		
Среда		Жар t, °C	Скорос корроз	сть ии,	База испытаний, ч		Среда	Режим		<b>йкость к теплос</b> Количество теплосмен			Скоро	Скорость База испытани			
Возд		1300	мм/год 0,1		испытаний, ч		-1-7-			теплосмен			мм/год		испыт	аний, ч	
Продукт сгорани: природн газа: 14% СО 8,5% Н <sub>2</sub> : 4% О <sub>2</sub> , 0,15% S остально	гы я я пого О, О <sub>2</sub> ,	1100	0,01		2000		Воздух	1300≒20	20°C		40		0,3	0,31		315	
			Ударная в	язкость	ь, KCU, Дж/	<b>см²,</b> пр	ои t, °C										
+ 900		+	+ 1000		+ 1100		+ 1200	+ 1250		0			Термообработка				
88			118		196		132	118									
					Техноло	огичес	кие характ	еристики									
		С	ариваемо	сть					Обра	баты	ваем	ость	резани	іем			
Ограниченно свариваемый. Способы сварки: РД, РАД и КТ.							В состоянии поставки при $\sigma_{\text{в}} \le 774~\text{H/mm}^2$ $K_{\text{v}} = 0,6$ (твердый сплав), $K_{\text{v}} = 0,5$ (быстрорежущая сталь)										